



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII SETTORE – VIABILITA'

Prot. VIII settore n° 2295 del 03/11/2023

Spazio riservato al
Protocollo Generale

Alla Prefettura di Siracusa
protocollo.prefsr@pec.interno.it
Alla Questura di Siracusa
dipps178.00F0@pecps.poliziadistato.it
Al Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa
tsr27598@pec.carabinieri.it
Al Comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa
com.siracusa@cert.vigilifuoco.it
Al Sig. Sindaco del Comune di Buccheri
protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it
Al Comando dei Carabinieri di Buccheri
tsr29696@pec.carabinieri.it
Al servizio 118 — c/o Ospedale Cannizzaro
Via Messina n° 826 C — Catania
col18ctsrreg@pec.aoec.it
All'A.S.T. (Autolinee) S.P. Fusco Canicattini di Siracusa
Azienda Trasporti Interbus S.p.A. - via Roma 353 - Enna
Al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa Sede
Al Capo del I Settore Sede
Al Capo del IV Settore Sede
All' I.T. Vincenzo Altamura Sede
Al geom. Paolo Sequenzia Sede
Alla Polizia Provinciale Sede
poliziaprovinciale@pec.provincia.siracusa.it

OGGETTO: Ordinanza n. 26 del 03.11.2023 di divieto di circolazione a veicoli con peso massimo a pieno carico superiore a 3,5 T sulla SP 5 Buccheri San Giovanni in corrispondenza del ponte situato al Km 2+900.

In allegato, si trasmette copia dell'ordinanza di cui all'oggetto.



Il Capo Settore
Dott. Giovanni Grimaldi



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII SETTORE – VIABILITA'

ORDINANZA N° 26 del 03.11.2023

IL CAPO SETTORE

Vista la richiesta prot. int. VIII Settore n. 2256 del 30.10.2023 da parte del geom. Paolo Sequenzia con la quale ha chiesto, dopo sopralluogo effettuato in data 26.10.2023, l'istituzione del divieto di circolazione a veicoli con peso complessivo superiore alle 3,5 tonnellate sul ponte situato lungo la SP 5 Buccheri San Giovanni al Km 2+900;

Preso Atto che con ordinanza n. 2 del 07.02.2022 si era già provveduto ad istituire il senso unico alternato in corrispondenza del ponte situato al km 2+900 per le già constatate condizioni di pericolosità del ponte;

Visto l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 4 del Codice della Strada che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere per la regolamentazione della circolazione a mezzo ordinanza;

ORDINA

L'istituzione del divieto di circolazione per veicoli con peso superiore a pieno carico di 3,5 tonnellate sulla SP 5 Buccheri San Giovanni in corrispondenza del ponte situato al Km 2+900

DISPONE

Che la squadra di Pronto Intervento di questo Ente, provveda a installare la segnaletica necessaria a norma del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione e Attuazione al codice, D.P.R. 495/92 e s.m.i. per rendere edotti gli utenti della strada del presente provvedimento

AVVERTE

Che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dal vigente codice della strada e s.m.i. e dalle leggi vigenti in materia;

Che a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR Sicilia entro giorni 60 dalla pubblicazione;

Che della presente ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente e dei Comuni interessati.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Il Capo del Servizio
P. *Riccardo Cannata*



Il Capo Settore
Dot. *Giovanni Grimaldi*



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII SETTORE – VIABILITA'

687/23

Protocollo di settore n. 2256 del 30/10/2023

Al Resp. del Servizio 5
P.I. Riccardo Cannata



Oggetto: Viabilità Zona Nord – Messa in sicurezza del ponticello al km 2+900 della S.P. 5 “Buccheri-San Giovanni”. Richiesta ordinanza.

Premesso che con Ordinanza n. 02 del 07/02/2022, si è provveduto all'istituzione del senso unico alternato della S.P. 5, a seguito del sopralluogo effettuato in data 26/10/2023, si è constatato che permangono condizioni di pericolosità per il transito sulla carreggiata, pertanto si chiede a codesto servizio il rilascio di apposita ordinanza di limitazione di peso a pieno carico di 3,5 tonnellate.

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Paolo Sequenzia

Visto: Il Capo Settore
Dott. Giovanni Grimaldi