



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII SETTORE – VIABILITA'

Protocollo di settore n. 1560 del 08.06.2020 allegati n..

Spazio riservato al
Protocollo Generale

Alla Prefettura di Siracusa
Alla Questura di Siracusa
Al Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa
Al Comando Polstrada di Siracusa
Al Comando VV.F. di Siracusa
Al Signor Sindaco del Comune di Carlentini
Alla Polizia Municipale di Carlentini
Al Comando dei Carabinieri di Carlentini
All'A.S.T. (Autolinee) S.P. Fusco Canicattini di Siracusa
Alla Centrale Operativa 118 C/o Ospedale Cannizzaro - Catania
e p.c. Al Commissario Straordinario -SEDE
Alla Polizia Provinciale-SEDE
Al Capo del I settore-SEDE
Al Capo del IV settore-SEDE
Al Capo del servizio 2 geom. Giuseppe Di Pasquale-SEDE
Al Capo ufficio Vincenzo Altamura-SEDE

OGGETTO: Ordinanza n.19 del 08-06-2020 – “Limitazione della velocità a 50 km/h sulla S.P 9 Carlentini Sortino dal Km 0+000 incrocio rotonda ingresso centro abitato di Carlentini al km. 2+400 incrocio con S.P. 32 Carlentini Pedagaggi a decorrere dal 10-06-2020”.

Si trasmette in allegato l'Ordinanza n.19 del 08.06.2020

Il Capo Settore
Dott. Giovanni Grimaldi



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII SETTORE – VIABILITA'

Protocollo di settore n. 1560 del 08.06.2020 allegati n..

Ordinanza n.19 del 08-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 “AUTORIZZAZIONI E PRONTO INTERVENTO”

Vista la nota Prot. n.17480 del 25.5.2020 inviata dal 12° Settore Polizia Provinciale con la quale ha trasmesso la segnalazione pervenuta da un cittadino in transito sulla S.P. 9 Carlentini Sortino per il pericolo di affossature e buche sul manto stradale;

Accertate, dal sopralluogo effettuato il 08.06.2020 dal geom. Di Pasquale e dal perito Cannata Riccardo, le condizioni di dissesto della sovrastruttura stradale in alcuni tratti della S.P. 9 Carlentini Sortino dal Km 0+000 incrocio rotonda ingresso centro abitato di Carlentini al km 2+400 incrocio con S.P. 32 Carlentini Pedagoggi;

Tenuto Conto delle condizioni plano altimetriche stradali e la presenza di alcune curve pericolose;

Considerato che il Libero Consorzio al momento non è in grado di ripristinare il piano viabile a causa della mancanza di adeguate risorse finanziarie;

Visto che questo ufficio ha provveduto a reperire la segnaletica necessaria tramite una fornitura di emergenza;

Visti l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 4 del Codice della Strada che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere per la regolamentazione della circolazione a mezzo di Ordinanza;

ORDINA

per i motivi sopra elencati, la limitazione della velocità a 50 km/h sulla S.P. 9 Carlentini Sortino dal Km 0+000 incrocio rotonda ingresso centro abitato di Carlentini al km 2+400 incrocio con S.P. 32 Carlentini Pedagoggi a **decorrere dalla data del 10.06.2020.**

AVVERTE

che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e s.m.i. e dalle altre Leggi vigenti in materia;

Che, a norma del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione;

Che della presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio di questo Ente e dei Comuni interessati;

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Il responsabile del servizio 5

P.I. Riccardo Cannata
(firmato digitalmente)

Visto: Il Capo settore
Dott. Giovanni Grimaldi
(firmato digitalmente)